

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 1/4

DTSC Nr. 525/16.06.2021

ELCFU Nr. 1289/12.06.2021

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar:

EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, Str. Ceferistului, Nr.12, Loc. Motru, Jud. Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE:

II.1. Denumire

„Reparatie si verificare metrologica tipare de masurat cale ferata tip Robel 80.37”

II.2. Cantitate

10 bucati

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT:

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciul se va presta la sediul ofertantului sau punctul de lucru indicat de acesta, conform specificațiilor tehnice ale acestuia.

III.2. Specificații tehnice minimale:

Serviciul solicitat consta în aducerea la parametrii normali de funcționare a *tiparelor de masurat cale ferata tip Robel 80.37* prin remedierea unor defecțiuni și uzuri apărute în timpul funcționării precum și verificarea metrologica a acestora, serviciul se prestează de unitate specializată și autorizată.

Lucrari ce trebuie efectuate in cadrul reparatiei :

- Demontare subansamble;
- Curatare si degresare cu diluent;
- Inlocuire suruburi, arcuri, fiola cu bula de aer;
- Verificare si etalonare pe Stand;
- Eliberare buletin de verificare metrologica valabil 24 luni.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea:

Ofertantul va respecta întocmai calitatea materialelor prevăzute în documentația tehnică a proiectantului.

Verificarea calității se face prin CTC-ul propriu al ofertantului.

Serviciul de reparație se prestează în conformitate cu prevederile cărților tehnice.

Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat .

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine Atestat AFER „STAND PENTRU VERIFICAREA APARATELOR DE MASURAT ECARTAMENTUL SI NIVELUL LINIEI DE CALE FERATA” ;

În acest sens se vor întocmi fișe însoțitoare ale prestației (operații și încercări) care vor fi prezentate spre avizare beneficiarului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/4

Materialele, reperele și accesoriile introduse în operă trebuie să corespundă documentațiilor tehnice de execuție și tuturor probelor și testelor prevăzute în documentația de specialitate și procedurilor de asigurare a calității specifice din manualul calității.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea:

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Cheltuielile cu transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina beneficiarului.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ:

IV.1. Prestare

Termenul de prestare al reparațiilor este de maximum 30 zile lucrătoare de la semnarea procesului - verbal de predare - primire sau avizul de însoțire a mărfii.

Reparația se execută la sediul ofertantului.

IV.2. Durată contract

60 zile de la data înregistrării contractului.

IV. GARANȚII:

Ofertantul garantează calitatea serviciului, materialelor, pieselor utilizate la reparație minimum 24 luni de la recepție.

La apariția unor defecțiuni în termenul de garanție, beneficiarul comunică ofertantului în cel mult 24 ore defecțiunea (adresă, fax, telefonic), iar ofertantul are obligația să comunice în scris beneficiarului măsurile de remediere și/sau înlocuire în termen de 48 ore de la avizare.

Dacă în termenul de mai sus ofertantul nu comunică beneficiarului măsurile de remediere a defecțiunii și în termen de 5 (cinci) zile de la avizare nu remediază defecțiunea, beneficiarul își rezervă dreptul de a face înlocuirea prin forțe proprii sau prin altă unitate fără ca aceasta să-i lezeze drepturile de garanție.

Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data înregistrării reclamației până la recepția de către beneficiar a produsului reparat/înlocuit în cazul în care se depășește termenul de 5 zile de la avizare.

În acest caz ofertantul va suporta cheltuielile de remediere pe baza documentelor prezentate de beneficiar.

V. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Propunerea tehnică va fi prezentată în limba română.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta prețurile unitare în lei, fără TVA.

Prețurile ofertate vor include toate cotele de deviz.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 3/4

VI. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția calitativă și cantitativă a serviciului prestat se efectuează de către beneficiar la sediul prestatorului

La recepție, prestatorul va prezenta dosarul care va conține:

- certificat de calitate și garanție;
- eliberare buletin de verificare metrologică valabil 24 luni
- proces verbal de predare/primire pentru reparație;
- proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

La recepție, beneficiarul poate avea obiecțiuni sau poate respinge dispozitivele reparate dacă nu corespund specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Orice abatere de la reglementările cuprinse în prezentul caiet de sarcini, reprezintă neconformitate și se tratează astfel:

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute la recepție este de maximum 5 zile calendaristice de la constatare;

- termen de remediere a operațiilor la care au fost constatate neconcordanțe/neconformități la recepție este de maximum 10 zile calendaristice de la intervenție;

- termen de înlocuire a produsului cu neconcordanțe/neconformități la recepție și care a fost înlocuit în timpul reparației este de maximum 10 zile calendaristice de la intervenție.

- termen de reparație a produsului cu neconcordanțe/neconformități la recepție, care a fost reparat în timpul reparației, este de maximum 10 zile calendaristice de la intervenție.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.


VII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

VIII. ANEXE

ANEXA NR. 1 – Proces verbal de predare /primire pentru reparație;

ANEXA NR. 2 – Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	DIRECTOR ADJ.	ILIE BUȘE		29.06.2021
Vizat	INGINER ȘEF	ION IORGA		28.06.2021
Verificat	ȘEF BIROU PRODUCTIE	SERBAN ROVENTA		28.06.2021
Elaborat	INGINER BIROU PRODUCTIE	MIREL BRUMAR		28.06.2021

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 4/4

ANEXA NR. 1

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

NR...../.....

1.Obiectul lucrării este

lucrare executată în cadrul contractului (comanda)
nr.....din..... încheiat între

2.Comisia de recepțieși-a desfășurat activitatea în intervalul, fiind formată din: PREZENTATĂ ÎN PARTEA STÂNGĂ DIN JOSUL PAGINII.

3.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

4.Prezentul proces verbal conținând.....file și.....anexe numerotate, cu un total defile, a fost încheiat astăzi la în
exemplare originale.

Comisia de recepție beneficiar

Membrii: (nume/prenume)

Semnătura:

REPREZENTANȚI PRESTATOR

(nume/prenume/funcția)

SEMNĂTURA și ȘTAMPILA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 5/4

NR...../.....

ANEXA NR.2

PROCES VERBAL DE PREDARE /PRIMIRE PENTRU REPARAȚIE

Încheiat azi La sediul

cu ocazia predării/primirii pentru reparație tiparului de masurat cale ferata tip Robel 80.37

Se predă subansamblul cu următoarele:

1.LIPSURI:

2.DEGRADĂRI:

3.SERII VIZUALIZATE:

Timpul de imobilizare în reparație este de zile lucrătoare.

REPREZENTANȚI

AM PREDAT ,

(NUME/PRENUME)

SEMNĂTURA

.....
.....
.....

.....
.....
.....

REPREZENTANȚI

AM PRIMIT ,

(NUME/PRENUME)

SEMNĂTURA

.....
.....
.....

.....
.....
.....